


件名 管理棟給水ポンプ更新工事

質 疑 応 答 書

戸田ボートレース企業団



番号	質 問	回 答
1	二次側配線工事において参考図 及び積算書から配線ケーブル等の線径が確認できませんが更改が伴いますか。	別添「電気工事材料リスト (参考)」をご確認下さい。
2	自動制御設備工事の離線・結線・調整についての調整はメーカーにての調整が必要ですか。	必要に応じて、メーカーによる調整を行うこととします。

注 この質疑応答書は仕様書の追補と見做す、質問の内容によっては回答に仕様変更を含む場合もあるので、業者は質問の有無にかかわらず全文を確認すること。