


ボートレース戸田 特定天井改修工事

現況天井内調査写真


令和6年9月




階	棟		室名	天井高(m)	天井仕上	7ｽﾍﾞｽﾄ調査		天井内調査		天井点検口設置	
	2期	3期				2期	3期	2期	3期	2期	3期
	○	○				1	1	7	7	7	7
①	1階	○	コンコース	7.1	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9+岩綿吸音板t12 EP-2	1	1	7	7	7	7
②	1階	○	イベントホール	10.0~19.5	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9+岩綿吸音板t12 EP-2	1	—	1	—	—	—
③	3階	—	フードコート	7.1	一部石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5 EP-2	1	—	—	—	—	—
④	3階	—	フードコート	11.0	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5 EP-2(目視による想定)	—	1	—	3	—	3
⑤	5階	○	スタンド客席	6.35~3.0	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9+岩綿吸音板t12 EP-2	1	1	6	6	6	6
⑥	5階	○	コンコース	10.0~13.5	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9+岩綿吸音板t12 EP-2	1	1	4	4	4※1	4※1
⑦	5階	○	コンコース	7.1	ｽﾃｰﾙ有孔ﾍﾞﾙt1.6	—	—	4	3	—※2	—※2
棟別計						5	5	22	26	17	22
合 計						10	10	48	52	39	39

凡例	
 	特定天井範囲
★	7ｽﾍﾞｽﾄ試料採取位置
■	天井点検口設置位置
■	既設天井点検口

※1 既存点検口に上がれば不要 ※2 80φ孔より調査





	階	棟		室名	天井高(m)	天井仕上	7ｽﾍﾞｽﾄ調査		天井内調査		天井点検口設置	
		2期	3期				2期	3期	2期	3期	2期	3期
①	1階	○	○	コンコース	7.1	石膏ﾌﾞｰﾄﾞｹﾞ+岩綿吸音板t12 EP-2	1	1	7	7	7	7
②	1階	○	—	イベントホール	10.0～19.5	石膏ﾌﾞｰﾄﾞｹﾞ+岩綿吸音板t12 EP-2 一部石膏ﾌﾞｰﾄﾞｹﾞt12.5 EP-2	1	—	1	—	—	—
③	3階	—	○	フードコート	7.1	石膏ﾌﾞｰﾄﾞｹﾞ+岩綿吸音板t12 EP-2	—	1	—	3	—	2
④	3階	—	○	フードコート	11.0	石膏ﾌﾞｰﾄﾞｹﾞt12.5 EP-2(目視による想定)	—	1	—	3	—	3
⑤	5階	○	○	スタンド客席	6.35～3.0	石膏ﾌﾞｰﾄﾞｹﾞ+岩綿吸音板t12 EP-2	1	1	6	6	6	6
⑥	5階	○	○	コンコース	10.0～13.5	石膏ﾌﾞｰﾄﾞｹﾞ+岩綿吸音板t12 EP-2	1	1	4	4	4※1	4※1
⑦	5階	○	○	コンコース	7.1	ｽﾁｰﾙ有孔ﾊﾟﾈﾙt1.6	—	—	4	3	—※2	—※2
棟別計							5	5	22	26	17	22
合 計							1000		480		390	

凡例

	特定天井範囲
	7ｽﾍﾞｽﾄ試料採取位置
	天井点検口設置位置
	既設天井点検口

※1 既存点検口がなければ不要 ※2 80㌘より調査



5F 2期スタンド 客席
③-④間

.....

.....

.....

.....

.....

.....



5F 2期スタンド 客席
⑤-⑥間

.....

.....

.....

.....

.....

.....



5F 2期スタンド 客席
⑤-⑥間

.....

.....

.....

.....

.....

.....



5F 2期スタンド 客席

⑥-⑦間

.....

.....

.....

.....

.....

.....



5F 2期スタンド 客席

⑥-⑦間

.....

.....

.....

.....

.....

.....



5F 2期スタンド 客席

⑦-⑧間

.....

.....

.....


.....

.....


.....



5F 2期スタンド 客席
.....
⑨-⑩間
.....
.....
.....
.....
.....
.....



5F 2期スタンド 客席
.....
⑨-⑩間
.....
.....
.....
.....
.....
.....



5F 2期スタンド 客席
.....
⑩-⑪間
.....
.....
.....
.....
.....
.....



5F 2期スタンド 客席
.....
⑩-⑪間
.....
.....
.....
.....
.....
.....



5F 2期スタンド 客席
.....
⑩-⑪間
.....
.....
.....
.....
.....
.....




5F 3期スタンド 客席
.....
⑫-⑬間
.....
.....
.....
.....
.....
.....



5F 3期スタンド 客席

⑫-⑬間



5F 3期スタンド 客席

⑫-⑬間



5F 3期スタンド 客席

⑫-⑬間




5F 3期スタンド 客席

⑭-⑮間




5F 3期スタンド 客席

⑭-⑮間




5F 3期スタンド 客席

⑯-⑰間



5F 3期スタンド 客席
.....
⑪-⑫間
.....
.....
.....
.....
.....
.....



5F 3期スタンド 客席
.....
⑪-⑫間
.....
.....
.....
.....
.....
.....



5F 3期スタンド 客席
.....
⑬-⑭間
.....
.....
.....
.....
.....
.....



5F 3期スタンド 客席

②0-②1間

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



5F 3期スタンド 客席

②0-②1間

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



5F 3期スタンド 客席

②0-②1間

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



階	棟		室名	天井高(m)	天井仕上	7ｽﾍﾞｽﾄ調査		天井内調査		天井点検口設置	
	2期	3期				2期	3期	2期	3期	2期	3期
① 1階	○	○	コンコース	7.1	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9+岩綿吸音板t12 EP-2	1	1	7	7	7	7
② 1階	○	○	イベントホール	10.0~19.5	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9+岩綿吸音板t12 EP-2 一部石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5 EP-2	1	—	1	—	—	—
③ 3階	—	○	フードコート	7.1	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9+岩綿吸音板t12 EP-2	—	1	—	3	—	2
④ 3階	—	○	フードコート	11.0	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5 EP-2(目視による想定)	—	1	—	3	—	3
⑤ 5階	○	○	スタンド客席	6.35~3.0	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9+岩綿吸音板t12 EP-2	1	1	6	6	6	6
⑥ 5階	○	○	コンコース	10.0~13.5	石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9+岩綿吸音板t12 EP-2	1	1	4	4	4※1	4※1
⑦ 5階	○	○	コンコース	7.1	ｽﾃｰﾙ有孔ﾊﾟｰﾙt1.6	—	—	4	3	—※2	—※2
棟別計						5	5	22	26	17	22
合計						10		48		39	

- 凡例
- 特定天井範囲
 - 7ｽﾍﾞｽﾄ試料採取位置
 - 天井点検口設置位置
 - 既設天井点検口

※1 既存点検口に上がれば不要 ※2 80φ孔より調査

