



一般取扱所工事
補修工事
既存遠方注油口
土間合わせ砕り状況



一般取扱所工事
補修工事
既存遠方注油口
土間合わせ砕り状況



一般取扱所工事
補修工事
既存遠方注油口
コンクリート打設状況




一般取扱所工事
強制換気交換工事
既存強制換気撤去




一般取扱所工事
強制換気交換工事
新設強制換気搬入
防爆仕様



一般取扱所工事
強制換気交換工事
溜め桝新設
土間砕り状況



一般取扱所工事
強制換気交換工事
電気結線状況



一般取扱所工事
強制換気交換工事
電気結線状況



一般取扱所工事
強制換気交換工事
溜め枳検収
内径 300 $\times$ 300
H=450



一般取扱所工事
強制換気交換工事
溜め枠検収
内径 300×300
H=450



一般取扱所工事
強制換気交換工事
スパイラル管 100φ
内部貫通部




一般取扱所工事
強制換気交換工事
スパイラル管 100φ
外部貫通部
アンカー取付状況

工事名 町田地区地下タンク改修工事
工程
測点
配管工事：強制換気
スパイラル管ブラケット取付状況
H24.12.21 玉田工業株式会社



一般取扱所工事
強制換気交換工事
完了状況
内部



一般取扱所工事
強制換気交換工事
完了状況
外部



一般取扱所工事
強制換気交換工事
完了状況
外部



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
ラフター設置



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
ラフター設置



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
換気塔吊上げ状況



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
換気塔吊上げ状況



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
換気塔吊上げ状況



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
換気塔撤去完了状況

工事名	戸田製紙 菅島地区地下タンク改修工事
工種	
測点	
一般取扱所	
屋根上換気塔撤去	
H24.12.16	
玉田工業株式会社	



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
換気塔撤去完了状況




一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
屋根復旧状況
下地取付



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
屋根復旧状況
下地取付



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
屋根復旧状況
屋根材張り



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
屋根復旧状況
屋根材張り完了



一般取扱所工事
屋根上換気塔
撤去工事
屋根復旧状況
ビス頭シーリング



一般取扱所工事
解体工事
既存通気管撤去状況



一般取扱所工事
解体工事
既存通気管
撤去完了状況



一般取扱所工事
解体工事
既存通気管
撤去完了状況




一般取扱所工事
解体工事
既存通気管
撤去完了状況



一般取扱所工事
解体工事
既存通気管
プラグ止め完了状況
撤去完了状況



一般取扱所工事
解体工事
既存通気管
プラグ止め完了状況
撤去完了状況



一般取扱所工事
 補修工事
 内部壁
 モルタル補修状況



一般取扱所工事
 補修工事
 内部壁
 モルタル補修状況



一般取扱所工事
 補修工事
 内部壁
 モルタル補修状況



地下タンク設置工事
塗装工事
タンク上部ゼブラ塗布
完了状況



地下タンク設置工事
塗装工事
通気管塗布状況



地下タンク設置工事
塗装工事
通気管塗布状況




一般取扱所工事
消防検査
完了検査状況



一般取扱所工事
消防検査
完了検査状況



一般取扱所工事
消防検査
完了検査状況



一般取扱所工事
消防検査
完了検査状況



一般取扱所工事
消防検査
完了検査
施主立会い



一般取扱所工事
消防検査
完了検査
施主立会い



一般取扱所工事
計量機試運転状況



一般取扱所工事
計量機試運転状況



一般取扱所工事
計量機試運転完了
No.1、No.2
5リッター油だし



一般取扱所工事
表示看板新設
取替え状況



一般取扱所工事
表示看板新設
取替え状況



一般取扱所工事
表示看板新設
取替え状況